

Bräuniger IQ-COMPEO+ / Flytec 6030 SW

SW Release Notes

Deutsch

V 3.34 vom 14.2.2012

- Unbeschränkte Anzahl Lufträume auf der SD Card. Siehe separates Dokument CTR ab SD Card V334. Das Gerät lädt im Hintergrund die 100 nächsten Lufträume in den Speicher. Für die Aufbereitung der Luftraumdaten wird ein kleines Programm OpenAir2faf benötigt.
- Halbautomatische Starterkennung mit Einstellung der Startschwellen für Soaring

V 3.33g vom 15.12.2011

- Near Thermal Tone: Tonlänge nun 10% bis 100%
- Bugfix Userfield oben rechts. Das Userfield wurde nach dem Ausschalten immer auf Spd. St. Zyl. gesetzt.
- Bugfix beim versenden von SMS per Tastendruck. Das SMS wurde teilweise nicht gesendet.

V 3.33c vom 5.10.2011

- Bugfix beim Crosstrack Error. Die Berechnung des Tracks erfolgt immer auf das Zentrum des Wegpunktes, unabhängig davon, ob mit normaler Competition Route geflogen wird, oder mit optimierter Competition Route
- Bugfix bei den Userfields im Map Modus. Nach einem Update sollten die alten Felder stehen (Vario, Höhe, Speed)

V 3.33 vom 21.9.2011

- Near thermal tone nur ab GPS Geschwindigkeit grösser als 10km/h. Damit entfällt das lästige Gepiepse am Landeplatz
- Bugfix: Nachführen des opt. Wegpunktes, bei konzentrischen Zylindern am Taskende, siehe unten
- Bugfix: Defaultwerte "E" beim Editieren einer C-Route, siehe unten
- Autozoom bleibt erhalten bei einer Goal line
- Autozoom beim Startzylinder wird erst 30s vor der Startzeit aktiv
- Pfeil nach rechts im Map Modus blendet alle nicht in einer Route benutzten Wegpunkte aus. Das bleibt nun neu erhalten, auch bei Autozoom und beim Wechsel in den Vario Bildschirm. Ein neuer Druck auf die Pfeil nach Rechts Taste blendet die Wegpunkte wieder ein. Ausschalten des Gerätes löscht die Einstellung und es werden wieder alle Wegpunkte gezeigt.
- Der Fehler bei der manuellen Eingabe von Lufträumen konnte noch nicht gefunden werden, siehe unten.
- Nachtrag: ab V3.32m werden auch SD HC Speicherkarten mit mehr als 2GB erkannt und können verwendet werden. Damit können nun alle SD Karten verwendet werden.

V 3.32m vom 8.8.2011

- Bugfix beim kopieren einer normalen Route in die Competition Route. Die Attribute wurden nicht ins EEPROM geschrieben.

SW Release Notes

- Bekannte Probleme (Werden demnächst behoben):
 - Optimierte Route: Bei einem End of Speed Zylinder mit konzentrischer Ziellinie wird beim Anflug der optimierte Wegpunkt auf dem End of Speed Zylinder nicht dynamisch nachgeführt
 - Wenn der letzte Wegpunkt als Linie definiert wurde bleibt dieses Attribut für den letzten Wegpunkt bestehen, auch wenn man alle Routenpunkte löscht
 - Wenn man bei der manuellen Eingabe eines Luftraumes das Eingabemenü mit ESC verlässt, kann es vorkommen, dass die Luftraumdatenbank korrupt wird. Wenn das Gerät GPS Empfang hat, friert die Anzeige ein. Behebung. Mit dem Befehl -> Main Setup Menu -> Speicher verwalten -> Alle Lufträume löschen wird der Luftraumspeicher frisch formatiert. Danach kann man mit Flychart die Lufträume wieder ins Gerät übertragen

V 3.32l vom 29.7.2011

- Korrektur opt.C-Route mit Startzyl. ENTER
- opt. und normale C-Route unterscheiden sich nicht mehr in der Eingabe.
- Userfields im Mapmodus für alle zugänglich. Mit der linken Pfeiltaste wird das Feld ausgewählt, mit der nach oben/nach unten Pfeiltaste wird die Funktion ausgewählt.
- Userfields im Autozoom Modus einstellbar im Menu -> Main Setup Menu -> Benutzer Einstellungen -> Auto Zoom C-Route -> left, middle, right
- Defaultwerte Enter und 400m beim Kopieren einer Route zur C-Route
- Bugfix in Winkelberechnungen
- Defaultwerte in den Map-Userfields beim Update

V 3.32h vom 13.7.2011

- Opt. C-Route mit neuem Algorithmus mit Zusatzakustik bei Ablauf der Startzeit
- keine Attribute (E, X, L) bei normaler C-Route
- keine Sonderzeichen (!\$,^~) gemäß FAI wählbar in Textfeldern
- keine Startzeit in der Statuszeile
- Autozoom erst 30s vor dem Start
- Userfield Speed zum Start SpdStCyl
- XTE wie früher relativ zum Track von Zentrum zu Zentrum.
-

V 3.32e vom 1.4.2011

- Competition route wird nach Erreichen des letzten Wegpunktes deaktiviert
- BugFix im near thermal tone
- \$FLYSEN für Bluetooth erweitert mit Datum
- Akustische Warnung (hoch-tief- tief) wenn die FLARM Anzeige um eins erhöht wird. Es kann nicht unterschieden werden, ob ein FLARM Partner schon einmal erkannt wurde. Der Ton ertönt auch, wenn der gleiche FLARM Partner kurz weg war und wieder kommt. Auf der Info Seite kommt unten der Hinweis.
- FLARM Warnung kann im FLARM Menu ein und ausgeschaltet werden -> *Main Setup Menu -> Instr. Einstellungen -> Flarm -> Acoustic Warning -> Yes*
- FLARM Hardware (HW) und Softwareversion erscheint im FLARM Menu unten -> *Main Setup Menu -> Instr. Einstellungen -> Flarm*

SW Release Notes

V 3.32b vom 15.3.2011

- Near Thermal tone einstellbar im Menu -> *Main Setup Menu* -> *Benutzer Einstellungen* -> *Variometer Akustik* -> *Nahe Thermik Schwelle* -> *Cycle 10-50%*. Das Impuls Pausenverhältnis im Bereich des Near Thermal tones kann von 10% bis 50% eingestellt werden. 10% ist ein kurzes piepen, 50% ist gleich wie der normale Steigton.
- Bug beim Autozoom 0.1 km behoben
- Jeder Wegpunkt kann als Entry oder Exit definiert werden. Dies löst das Problem mit 3 konzentrischen Wegpunkten wo man zuerst in den innersten fliegen muss, dann aus dem äussersten und dann zum zweitinnersten. Siehe separate Beschreibung.

V 3.32a vom 10.2.2011

- Bug behoben bei der Ziellinie. Wenn eine Ziellinie ungefähr Nord Süd oder Süd Nord ausgerichtet war, konnte es vorkommen, dass der WP reached Sound noch vor der Ziellinie ausgelöst wurde.

V 3.32 vom 27.1.2011

- Automatischer Zoom auf 0.1km Skala in der Nähe eines Wegpunktes. **Achtung:** In dieser Zoomstufe wird nur die Route, die Wegpunkte und der aufgezeichnete track dargestellt Lufträume werden keine dargestellt!
- Neues Menu in den -> Benutzereinstellungen
 - Full. Die 0.1km Zoomstufe wird sowohl vom Variodisplay wie auch im Map Display aufgerufen.
 - Map only. Autozoom nur im Map Display
 - Off: Kein autozoom.
- Der optimierte Wegpunkt wird neu berechnet wenn die Gleichung (Crosstrack Error) geteilt durch (Distanz zum Radius) grösser 0.2 ist. Der kürzest mögliche Neuberechnungszyklus ist 15s.
- Verbesserte SMS Funktion via DUN auf ein Handy

V 3.31h vom 22.12.2010

- Optimierte Competition Route. Siehe separate Beschreibung: „Optimierte Competition Route“
- Bugfix. Skala im Map Bildschirm korrigiert
- NMEA RMC Satz zwei zusätzliche Kommas eingefügt für Anpassung an Kompassmissweisung, aber ohne Inhalt
- Neuer NMEA Satz \$FLYSEN: Siehe separate Definition in „Bluetooth and SMS Setup“
- Unterdrückung der Spitzenwerte für das Flugbuch für 10s nach der Flugererkennung. Dies ist eine Zwischenlösung für den Fehler mit dem Vario - Ausreisser bei der Startererkennung. Der Fehler selber konnte noch nicht gefunden werden, aber mit dieser Aenderung werden die Spitzenwerte nicht mehr ins Flugbuch eingetragen.
- Course up Darstellung im Menüpunkt -> *Main Setup Menu* -> *Benutzer Einstellungen* -> *Kartenausrichtung*. Die Anzeige ist gradgenau zu dem Zeitpunkt wo die neue Berechnung ausgelöst wurde. Die angezeigte Track - Richtung mit

SW Release Notes

dem kleinen Pfeil ist in 45°-Schritten angenähert. Die Course Up Darstellung wird alle 30 Sekunden neu berechnet, oder wenn der Track aus dem Bild läuft, oder bei Zoom oder bei einem Kurzdruck auf die rechte Pfeiltaste im Map Modus.

- Near thermal tone. -> Main Setup Menu -> Benutzer Einstellungen -> Variometer Akustik -> Nahe Thermik Schwelle. Es ertönt ein Dauerton mit ändernder Tonhöhe je nach Vario. Der Dauerton mit einer um 1 Stufe niedrigeren Lautstärke als ertönt zwischen der gesetzten Nahe Thermik Schwelle und der Steigakustik Schwelle und wenn eine Flugaufzeichnung aktiv ist.
- Neues Userfield „Speed to startcylinder“. Dieses Feld zeigt Werte, wenn die Startzeit negativ ist, und wenn die berechnete Geschwindigkeit kleiner als 200km/h ist. Sonst erscheinen zwei Striche „--“.
-

V 3.30y vom 28.7.2010

- GPS Modul Initialisierung geändert wegen neuem GPS Modul - Los.

V 3.30t vom 1.7.2010

- Der letzte Wegpunkt einer Competition Route wird als Goal angesehen und es wird bis Ausschalten mit 1 Sekunde aufgezeichnet.

V 3.30r vom 14.6.2010

- FlyLink auf 8Hz
- Aenderung Command für Vario Ausgabe auf 10ms Inkrement

V 3.30p vom 4.6.2010

- Bugfix Einfrieren bei Bluetooth NMEA Ausgabe
- Bugfix im XML file Wegpunkte und Routen. <\name> und <\desc> getauscht
- Ausgabe Spezial String NMEA über UART4 für Spezialzwecke

V 3.30o vom 12.5.2010

- Flarm Userfield zeigt „- -“, wenn FLARM ausgeschaltet
- GPX-Parser liest nun auch Daten von GPSDUMP und CompeGPS. Dafür mussten Name und Desc von Flychart vertauscht werden.
- Wps und Routen werden als 6030_1.gpx, 6030_2.gpx.... gespeichert
- „no card“ bei IGC-Speicherversuch
-

V 3.30m vom 14.4.2010

- Neues Menu SD-Card
- Speichern von Flügen auf SD Card. Die SD Card muss formatiert sein mit FAT oder FAT 16 und darf maximal 2GB gross sein.
- Speichern und Laden von Wegpunkten und Routen auf SD Card im Format *.gpx.

SW Release Notes

V 3.30j vom 23.3.2010

- Menu FLARM mit Programmierung im Transparentmodus
- Neuer Release Code Generator
- Bugfix sporadisches Einfrieren des Gerätes im FLARM Modus

V 3.30b vom 24.11.09

- Neues SW Package FLARM eingefügt. Dazu wird eine zusätzliche FLARM Hardware benötigt.
- Userfield FLARM. Es wird die Anzahl der empfangenen FLARM Geräte in der Umgebung angezeigt. Ein FLARM in der Nähe bedeutet noch nicht, dass es eine heikle Situation gibt.

V 3.30 vom 11.11.09

- Neues Handling der Kompassrose. Ohne GPS Empfang bleibt die Kompassrose leer, ausser wenn ein Goto aktiv ist. Dann wird der Goto Pfeil nach oben dargestellt. Unter 3 km/h GPS Speed wird die Kompassrose North Up dargestellt und der Goto Pfeil zeigt das Bearing zum aktiven Wegpunkt ebenfalls North Up
- Schneller Erkennung von CTR's wenn man in der gleichen Gegend das Gerät einschaltet, wo man es ausgeschaltet hat.

V 3.29o vom 21.10.09

- Bugfix beim Schreiben aufs EEPROM. Die Anzahl Schreibzyklen wurden nun massiv reduziert um die EEPROM Zugriffe zu optimieren. Das sollte die bis jetzt bekannten „Memory Probleme“ reduzieren.
- Bugfix bei der CTR Erkennung: Es wurden falsche CTR's mit grosser Distanz fälschlicherweise mit Abstand 0 erkannt.
- Akustischer CTR Alarm ein/ausschaltbar -> Main Setup Menu -> Benutzer Einstellungen -> CTR Alarm.
- Akustischer Alarm wird während der ersten 5 Minuten nach dem Einschalten unterdrückt.
- CTR Liste auf der neuen Info Seite. Diese Seite wird mit der Taste `Info` aufgerufen und zeigt die drei nächsten CTR's. Die nächste CTR wird jede Sekunde abgefragt, die zweite alle 20 Sekunden und die dritte alle 40 Sekunden.
- CTR Alarme in der Info Zeile. Es erscheint nur noch CTR 0.00. Der Name und die Infozeile wird nicht mehr ausgegeben, da man diese Information jetzt mit der Info Taste aufrufen kann.
- Wenn die SMS Funktion aktiviert ist und eine gültige Verbindung via Bluetooth übers Handy ins GSM Netz besteht, erscheint im info Fenster auf F1 „Send SMS“. Damit kann eine SMS auf Knopfdruck versandt werden. **Achtung:** Es ist nicht immer sichergestellt, dass die SMS auch ankommt. Einerseits kann das TT34 Signal höhere Priorität haben, andererseits kann die SMS im Netz des Telefonanbieters verlorengehen.
- Der Typ des eingebauten GPS-Moduls erscheint im Startup Display
- Automatisches Abschalten nach 30min wenn kein GPS Empfang (Im Haus) oder wenn nach Flugende die Fluganalyse Seite stehenbleibt.
- Bugfix in der Fluganalyse. Negatives MaxA1 und MaxA2 bei Flügen unter dem Meeresspiegel.

SW Release Notes

- Höhenhistorie nach Startrecord wird ignoriert. Dies sollte die Variosprünge bei der Flugerkennung eliminieren. Die Wirksamkeit dieser Änderung muss aber noch bestätigt werden. Bitte melden sie uns, wenn sie wieder zu grosse Variowerte (grösser als 20m/s) in der Fluganalyse sehen

V 3.29d vom 3.8.09

- Fastrax Modul voll funktionsfähig. Automatische Erkennung ob GH-81 oder Fastrax
- FLARM Debugversion funktionsfähig
- Bugfixes SMS via Bluetooth

V 3.28y vom 1.7.09

- Fastrax SiRF Protokoll Auswertung. Noch ohne FLARM Timing
- Bugfix Absturz nach CTR Uebertragung und Bluetooth Einstellung

V 3.28w vom 30.4.09

- Stabile Version mit Fastrax, Fastrax bleibt eingeschaltet im Menu Mode
- Massstab im Map-Mode bei gespeicherten Flügen,
- Abtastrate bis auf 1s einstellbar (Tests erforderlich)

V 3.28p vom 23.3.09

- Einstellung von Smoothing und Dynamics des GPS-Moduls in den Factory Settings
- Bugfix Variaoaussetzer beim Schreiben des Startrecords
- Erste Flylink Funktionalität
- Passives Bluetooth Pairing
- Bugfix Fehler bei Routeneingabe
- Akustisches CTR Warnsignal
- Displaykontrast +-1V machen wegen neuen LCD Typen
- Masstabszahlen gerade Werte
- Die Sinktonschwelle bei ft/min Einheit geändert.
- Neues Userfield "QNH inHg".
- Sinkalarm öffnen auf -12.6m/s .
- Nach Beendigung einer Route wird das Goto zum letzten Wegpunkt behalten (Ziellinienanflug)

V 3.28k vom 23.10.2008

- neuer Akkutyp Golden Power 2100 einstellbar
- Bugfix Prioritäten bei Uhrzeitzugriff in IGC-Speicherung (Zeitsprünge im IGC File)
- Bugfix Reset-Sequenz beim Diff-Drucksensor
- Protokollerweiterungen: Wegpunktattribute, Comp-Route, Flugbuch Siehe Dokument „Interface definition 061008.pdf“
- Geänderte Akku-Schwellen, Überwachung im Menümode
- Fehlerbehebung bei Routeneingabe (Xxxx Route)
- Universelle LCD-Temperatur-Anpassung in den Factorysettings
- WP zu WP-Distanzen innerhalb einer Route sichtbar

SW Release Notes

- Neues Userfield: CylAnkunft

Das neue Userfield "CylAnkunft" zeigt die voraussichtliche Zeitdifferenz zur Startzeit bei der Ankunft am Startzylinder.

$$\Delta t_{Pr\ edictocyl} = t_{Start} - t_{actual} - \frac{Dist_{Startcyl}}{BGSpeed}$$

Während des Steigens wird die Best Glide

Geschwindigkeit für die Berechnung hergenommen

$$\Delta t_{Pr\ edictocyl} = t_{Start} - t_{actual} - \frac{Dist_{Startcyl}}{GNDSpeed}$$

Während der Gleitphase zum Startzylinder wird

die aktuelle GND Geschwindigkeit genommen für die Berechnung.

Vor der Startzeit minus die geschätzte Zeit zum Startzylinder zählt dieses Feld die Zeit von minus hoch und stellt die die Zeit Normal, das heisst Schwarz auf Weiss dar.

Sobald der Pilot die aktuelle Position verlassen dürfte, um rechtzeitig an Zylinder anzukommen, zählt diese Zeit auf Null und wird positiv. Das Feld wechselt auf weisse Schrift auf schwarzem Hintergrund. Während des Gleitfluges zum Zylinder sollte der Pilot darauf schauen, diese Zeit ungefähr auf Null zu halten. Dann wird er rechtzeitig zum Start am Startzylinder ankommen.

Wenn sich ein Pilot entscheidet, die Thermik noch zu nutzen, dafür schneller zum Startzylinder zu fliegen, muss er eine bestimmte Zeit warten, auch wenn das Feld schon positiv ist (Schwarz auf Weiss). Um die optimale Geschwindigkeit während dem Anflug zu haben, muss er das Feld auf ungefähr 0 halten.

Das Feld macht nur Sinn in der Startphase und zum Startzylinder, da für die Berechnung die Startzeit gebraucht wird.

V 3.28a vom 7.8.2008

- Neues Userfield Alti GPS

V 3.28 vom 14.7.2008

- Speicherung Zoomfaktor wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
- Bugfix Starttime in der Nähe der UTC Datumsgrenze. Berechnung nur noch über Lokalzeit
- Startbildschirm mit Sprachwahl
- Inversdarstellung RaceStart geändert. Vor dem Start normal, nach dem Start Weiss auf Schwarz.
- Korrektur Namen RaceStart und GLZ SollWP
- Reihenfolge für Userfields beim auslesen geändert ⇒ Rückwärtskompatibilität zu Flychart.
- NMEA über Bluetooth. Vereinfachter \$GPGGA Sentence abwechselnd mit \$GPRMC. Vereinfachung im GGA: DOP immer 3.5, Ellipsoidal separation immer 0.0
- Neues Userfield Distance to startcylinder
- Neuer McCReady Sound indicator und Seitenanzeige P1, P2, P3 mit grösserer Schrift.
- neue Defaultwerte für die Userfields
- Korrektur der CTR-Radien: bis 65 km, Plausibilitätsprüfung beim Empfang vom PC

SW Release Notes

- Verbesserung Stromaufnahme bei Bluetooth-disable
- Mittlung der Batterieanzeige (10s)
- kein Recording-Start, wenn man. Aufzeichnung und Menümode aktiv
- Ignorierung des "CONF"- Kommandos vom PC, wenn Recording aktiv

V 3.27a vom 21.5.2008

- Neues Userfield Time to Takeoff TimeStart. +/-60 min mit Inversdarstellung

V 3.26 vom 16.5.2008

- Bugfix: Problem behoben mit ungültigen B-records am Ende des IGC Files. Bessere Verriegelung Start/Stop/Berechnung Signatur.
- Ungarische Sprache eingeführt.
- Bug fix GPS Höhe unter Meeresspiegel.

V 3.25l vom 9.5.2008

- Bugfix: Menüpunkt entfernt, der zum einfrieren des Gerätes führte: Main Setup Menu -> Benutzer Einstellungen -> Geschwindigkeit -> Pitot Offset

V 3.25k vom 8.5.2008

- A1 im Flug verstellbar
- Geändertes PEV-Handling
- Flugbuchverbesserungen
- Keine Einbuchungen < 3min
- L/D req. Wird immer angezeigt
- J im Small Font korrigiert

V 3.25i vom 1.5.2008

- Verbesserter Batterie Check
- Verbesserte Initialisierung A/D Wandler
- Keine Starterkennung mit Pitot mehr
- Bei Automatischer Aufzeichnung (Automatische Aufzeichnung ->No) erfolgt der Start der Aufzeichnung erst nach 2 min. Damit sind noch Einstellungen möglich.

V 3.25c vom 15.2.2008

- Bugfix in Alt a. Goal. In speziellen Fällen konnte es zu einem Overflow in einem Zwischenergebnis kommen
- Durch Plausibilitätsprüfung wird der relative Starttimer in der Competition-Route immer im Bereich auf +/- 12h gehalten. Das behebt das Problem mit Startzeiten in der Nähe der Datumsgrenze

V 3.25a vom 28.1.2008

- Bugfix in Simulation. Ind. Speed statt true Speed in Simulation
- Bugfix. 2 leere Tastendrucke bei 5 Userfields

V 3.25 vom 11.1.2008

- Meldung falls die falsche Software geladen wurde (6020 statt 6030)

SW Release Notes

- Diverse Menütexzte

V 3.24 vom 9.1.2008

- Vario Lift threshold wieder in Menu Settings -> Acoustic
- Der lift threshold in den Factory settings wird nun als Offset zu diesem Wert interpretiert.

V 3.23d vom 7.1.2008

- 4 Userfields in grosser Schrift
- Grössere Pfeile

V 3.23c vom 30.11.2007

- 7 Userfields in grosser Schrift
- Default Einstellungen Akustikfilter auf alte Schwelle.
- Bugfix in SMS-Bluetooth

V 3.23 vom 30.11.2007

- Einstellung Filter in 5 Stufen, Die Detaileinstellungen sind nur noch in den Factory Settings oder via Flychart möglich
- Wegpunkte setzen von aktueller Position in WP Menue
- Batterieschwelle Akku für 8. Segment etwas reduziert
- Flugdatum ab erstem gültigem Fix
- GNSS Alti auf 0 bei 2D fixes
- Baro Alti bezieht sich auf 1013.25hPa
- E Record für Marker
- Fehler bei Eingabe von Südlichen Koordinaten
- Units in Simulation beim Speed (Nur Info)
- SMS-Bluetooth Funktion aktiviert
- Reset des BT-Moduls nach Pairing
- Korrektur Circles in CTR-Darstellung
- Polarenerweiterung bis 250 km/h
- Zusätzliche Charakter in Infozeile entfernt
- User Pressure Offset einstellbar

V 3.21 vom 28.9.2007

- GPS-speed average zur Landeerkennung
- korrektur des ODAC-Registers
- mittels Info-Taste im Mapmodus sind die 3 nächsten CTRs dargestellt
- mittels Pfeil Rechts-Taste werden im Mapmodus nicht aktive Wegpunkte ausgeblendet
- Segmente des Varios korrigiert
- Schwarzer Hintergrund des Alt. A Wp korrigiert

V 3.20 vom 24.9.2007

- SW Fehler behoben: Nach mehreren Flügen (Speicher zu ca. 2/3 Voll) fror das Gerät bei einer Flugendeerkennung und aktiver Competition Route ein

SW Release Notes

V 3.19 vom 3.9.2007

- Userfields neu geordnet. **Achtung:** Es muss unbedingt nur noch mit Flychart Version 4.52(19) gearbeitet werden!
- Beim Ausschalten 7s warten.
- Beim Ausschalten Piepsen abstellen
- Startseite Seriennummer grösser und weiter oben. Startseite noch mal 2 Sekunden länger stehen lassen
- Plus Minuszeichen in Map Vario etwas kleiner
- Speedkorrektur (unter Flügel) wie 5030
- A1 in ft,
- McCready Ring grau statt schwarz McCready Ton On/Off anders darstellen
- Einstellen Akustik Doppelpieps, damit Kondensator entlädt
- Zweiter Batterie Balken nun definitiv schwarz

V 3.18 vom 23.8.07

- Wegpunkt-, Routen- und CTR-Namen werden bei der PC-Übertragung auf Gültigkeit überprüft. Nicht gültige Zeichen werden in Leerzeichen gewandelt.
- Der Menüpunkt "Del all WP and Routes" löscht nicht mehr zusätzlich alle CTRs
- Calibration-Auswahl sind nun in den Factory-Settings
- Bei den Userfiels bleiben nun keine inversen Überschriften stehen
- Verzögerungsschleife beim Einschalten bis zur Selbsthaltung

V 3.17 Release Version Testgeräte

Alle wichtigen Funktionen implementiert. Abgabe an Testpiloten

V 3.07 vom 5.6.07

1. Std 00 im B-Record
2. Opt., SW-Pachkage
3. CTR auf 300 erhöhen
4. Komische Texte in opt. SW-Package
7. Timing geändert, trotzdem noch Streifen
13. Akustik, 25% Lautstärke mit Speed ändern
- 21 Taste Info